



8 435405 301469 >

REF. 411109

# VANGUARD

HYDRONICS



DIGITAL, WITH PROBE  
THERMOHIGROMETER  
%RH & TEMP. <sup>MIN</sup>/<sub>MAX</sub> RECORDS

Buscar texto en documentos y nombres

THERMO HIGRO METER WITH MIN./MAX., INDOOR/OUTDOOR VALUES MONITORING

TERMOHIGRÓMETRO  
DIGITAL CON MIN./MAX.

TERMOHIGRÓMETRO CON MONITORIZACIÓN  
DE VALORES MIN./MAX. Y SONDA

#### INSTRUCCIONES:

##### FUNCIONES DE LAS TECLAS:

IN/OUT: Cambia la visualización de datos del aparato y la sonda

C/F: Cambia entre grados Celsius y Fahrenheit

CLEAR: Borra la memoria de valores de mínimo y máximo

MAX/MIN: Muestras los valores máximos y mínimos de temperatura y humedad registrados.

##### USO DEL TERMOHIGRÓMETRO:

Inserte una pila tipo AAA en la parte trasera de la carcasa, en su polaridad correcta. Suenan tres pitidos y la pantalla mostrará los valores de medición del aparato en 3s.

Presione la tecla IN/OUT para cambiar la visualización de datos del aparato (interior) y de la sonda (exterior).

##### CAMBIO ENTRE GRADOS CENTÍGRADOS Y FAHRENHEIT:

Pulse la tecla C/F para alternar entre valores °C y °F

##### MOSTRAR VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS:

Pulse la tecla MIN/MAX, se mostrarán los valores máximos y mínimos registrados para temperatura y humedad. Cuando se muestran los valores de MIN/MAX, presiones la tecla CLEAR para resetear los valores registrados.

##### LEYENDA:

Cuando los valores de humedad están por debajo del 40%, se muestra "DRY" (seco).

Cuando los valores de humedad están por encima del 70%, se muestra "WET" (húmedo)

Cuando los valores de humedad están entre 40 y 70% y la temperatura